

UNIDAD DE RESCATE ATAQUE RÁPIDO



ISO
9001: 2015
CERTIFICADO



Mercedes-Benz



UNIDAD DE RESCATE ATAQUE RÁPIDO



INTERIORES



CARROCERÍA

EL CUERPO DE LA UNIDAD ESTA TOTALMENTE CONSTRUÍDO CON PERFILES TUBULARES DE ALUMINIO CON ALEACIÓN 6061. LAMINACIÓN EXTERIOR CON LAMINA DE ALUMINIO CALIBRE 14.

PUERTAS COMPARTIMENTOS

PUERTAS TIPO CORTINA ROLL UP, FABRICADAS EN ALUMINIO, CON CERRADURAS CERTIFICADAS POR NFPA.

EQUIPAMIENTO

TODOS EL EQUIPO AUDITIVO Y DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA VIAL, ES DE LA MARCA WHELEN, LIDER A NIVEL MUNDIAL.

EQUIPO BASE WINCH ELÉCTRICO CON CAPACIDAD DE 9000 LBS., PLANTA DE LUZ CON CAPACIDAD DE 4000 WATTS., MOTOR A GASOLINA, SISTEMA DOBLE BATERÍA DIGITAL.

MORA NO. 29-C COL. SAN BARTOLO ATEPEHUACAN, CDMX.
C.P. 07730, TELS.: (55) 333-08-333 CON 10 LÍNEAS, 800-849-4531.

www.comsa.com.mx
ventascomsa@comsa.com.mx